



هفتمین کنفرانس شبکه های توزيع نیروی برق

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران



نوع پذیرش: روزرو برای ارائه

کد مقاله: DNEQ113

آزمایش‌های عملی خطای امپدانس بالا در شبکه فشار متوسط

عطالله نبئی

شرکت توزیع نیروی برق شمال‌شرق تهران - امور دی‌سپاچینگ
ایران

کلمات کلیدی: خطای امپدانس بالا ، فشار متوسط

و مقاومت الکتریکی مسیر عبور جریان خطای

مقدمه :

دارد . این مقاومت عموماً " شامل مقاومت

بطور کل هرگونه خطایی در شبکه های توزیع

سیستم نوترال در پست فوق توزیع ،

میباشد منجر به عملکرد سیستم حفاظتی

مقاومت زمین ، مقاومت نقطه اتصال و

گردد . در شبکه توزیع ۲۰ KV ، بر روی

مقاومت الکتریکی شبکه میشود .

خطوط اصلی معمولاً " هیچگونه سیستم

اصولاً" بدلیل وجود جریانهای نشتی در شبکه

حفاظتی به جزء حفاظت ابتدای فیدر در پست

های ۲۰ KV و براساس محاسبات تصوری و

فوق توزیع قرارنده . (باستثناء تعداد

تجربی ، جریان آستانه قطع سیستم حفاظتی

معدودی ریکلوز و سکشن آلایزر) بنابراین

تنظیم میگردد ، بطوريکه جریانهای نشتی

انتظار میرود که هرگونه خطایی در شبکه

موجب قطع ناخواسته فیدر نگردد . حال

اصلی ۲۰ KV موجب تحریک سیستم حفاظتی

چنانچه بدلیل افزایش مقاومت مسیر عبور

و منجر به قطع بریکر ۲۰ KV در ابتدای فیدر

جریان خطای فاز به زمین ، جریان خطای کمتر

گردد . در خطاهای فاز - زمین ، جریان

از جریان قطع رله باشد ، در آنصورت موجب

اتصالی بستگی مستقیم به مشخصات

عدم عملکرد رله و در نتیجه عدم قطع بربکر
ابتداً فیدر میگردد . به چنین خطاهایی ،
خطای امپدانس بالا گفته میشود .

از دید اینمی نیروی انسانی ، این خطا از
مهمنترین خطاهای شبکه های توزیع میباشد .

بطور مثال چنانچه یک فاز شبکه ۲۰ KV پاره
شده و برروی زمین و یا درخت افتاده ، و
بعلت مقاومت زیاد مسیر عبور جریان ، منجر
به قطع فیدر نگردد ، در آن صورت بصورت
برقدار برروی زمین یا درخت قرارگرفته
و مستعد ایجاد حوادث برق گرفتگی شدید
میباشد .

این موضوع ، در شبکه های توزیع اتفاق افتاده
که گاهها" با حوادث تلخی همراه بوده است .

در این مقاله سعی میگردد که با انجام
آزمایش‌های عملی موارد فوق تحقیق تا در
مطالعات طراحی و انتخاب رله های
آشکارساز خطای امپدانس بالا مورد استفاده
قرار گیرد .

مشخصات دستگاه ثبات :

دستگاه ثبات مدل ۳۷۲۰ و دارای امکان نمونه برداری از ۳۴ سیکل با نرخ نمونه برداری ۱۶ نمونه در هر سیکل و با اطلاعات ۱ سیکل با نرخ نمونه برداری ۶۴ نمونه در هر سیکل از مشخصات ولتاژ و جریان هارمونیکهای هر سه فاز و نوتراال را دارا میباشد .

شرایط آزمایش :

۱- شبکه هوایی KV ۲۰ از نوع هانیا (به

قطع ۱۲۷۴۳ میلی مترمربع)

۲- محل فاز پارگی از پست ۱۵ Km

۳- نوع آسفالت ، جاده آسفالتی فرعی (جاده روستای سرخه ده)

۴- جریان عادی شبکه در ابتدای خط ۳۵ A

۵- فاز بربده و اتصال زمین شده ، فاز S

نحوه آزمایش :

براساس انجام آزمایش عملی خطای امپدانس بالا ، پست فوق توزیع دماوند و فیدر KV ۲۰ صنایع انتخاب و دستگاه ثبات مشخصه های ولتاژ ، جریان و هارمونیک برروی فیدر نصب و آزمایش فاز قطع شده برروی زمینهای مختلف از قبیل آسفالت ، خاک و ماسه ، درخت و ... انجام گردید .

مشخصات کلی پست فوق توزیع دماوند :

پست فوق توزیع دماوند در فاصله ۱۵

کیلومتری شرق شهرستان دماوند قرارداشته

و مشخصات آن عبارتست از :

۱- پست سیار

۲- KV ۲۰/۶۳/۲۰

۳- دو ترانس KV ۶۳/۲۰ هر کدام بقدرت

۱۵ MVA

۴- فیدر خروجی KV ۲۰

۵- پیک بار MW ۱۴

آزمایش شماره ۱

تصاویر (A-۱) و (B-۱) و (C-۱)

و (D-۱) و نمودارهای (A-۱) و

(B-۱) مربوط به آزمایش فوق میباشد.

آزمایش فازپارگی بر روی آسفالت:

در این آزمایش فاز بریده بر روی آسفالت

جاده فرعی روتای سرخه ده قرارداده شده

و همانطور که از تصویر مشاهده میگردد،

در ابتدای وصل جریان در محل اتصال فاز

بریده به زمین، قوس الکتریکی بوجود آمده

و پس از حدود ۳ ثانیه قوس الکتریکی قطع

ولی فاز بریده دارای ولتاژ و فیدر ۲۰ KV

قطع نگردیده است. در اثر حرارت ناشی از

قوس الکتریکی در محل تخلیه جریان،

ماسه های آسفالت ذوب و ایجاد حبابهای

شیشه گردیده است. بعلت مقاومت نقطه

اتصال و مجموعه مقاومتهای مسیر عبور

جریان، جریان عبوری از زمین از جریان

آستانه تحريك رله کمتر میباشد.

(I4 = جریان خطای عبور از زمین)

آزمایش شماره ۲

آزمایش فازپارگی بر روی خاک و ماسه:

شرایط آزمایش با آزمایش قبل مشابه بوده با

این تفاوت که محل تماس فاز بریده با زمین

بر روی خاک و ماسه کنار جاده آسفالت

میباشد. توضیح اینکه بارندگی چند روز قبل

موجب رطوبت جزئی خاک گردیده بود.

در این آزمایش، در لحظه وصل جریان، در

محل قرارگرفتن فاز بریده شده بر روی خاک و

ماسه کنار جاده قوس الکتریکی مختصر برقرار

و خار و خاشاک اطراف سیم مشتعل

آزمایش شماره ۳

آزمایش فازپارگی بر روی درخت خشک :
شرایط آزمایش مشابه شرایط قبلی بوده با
این تفارت که فاز پاره شده بر روی یک

درخت خشک اطراف جاده قرارداده شده
است . تصویر آزمایش بعلت کیفیت پائین
عکس برداری قابل مشاهده نمیباشد . در
این آزمایش هیچگونه قوس الکتریکی و یا
صدای تخلیه الکتریکی ایجاد نشده و

همانطورکه از نمودار مشخصه جریان زمین
مشاهده میگردد ، جریان خطای پس از چند
سیکل بصورت پایدار و ناچیز ادامه داشته و
فیدر قطع نگردیده است .

نمودارهای شماره (۳ - A) و (۳ - B)
مربوط به آزمایش فوق میباشد .

و فیدر قطع گردید . تشکیل جابهای شیشه

ناشی از ذوب ماسه موجود در خاک که
برابر قوس الکتریکی ایجاد شده در تصویر
مشاهده میگردد .

از نمودار مشخصات جریان مشاهده میگردد
که پس از چند سیکل تغییرات وسیع جریان
خطای عبوری از زمین ، نهایتاً " با جریان
حدود ۴۰ A و پس از گذشت 400 mSec
منجر به قطع فیدر میگردد .

تصاویر (۲ - A) و (۲ - B) و
نمودارهای (۲ - A) و (۲ - B) مربوط
به آزمایش فوق میباشد .

آزمایش شماره ۴

از شروع قوس الکتریکی را نشان میدهد و

ملاحظه میگردد که حداکثر (پیک) جریان

خطا کمتر از ۱۰ آمپر میباشد .

تصاویر شماره (A - ۴) و (B - ۴) و

نمودارهای (A - ۴) و (B - ۴) و

(C - ۴) مربوط به آزمایش فوق میباشد .

آزمایش فازیارگی بسروی درخت دارای

برگ :

درخت مورد آزمایش در حالت پائیزی و

دارای برگهای نیمه سبز بوده و شرایط

آزمایش مشابه قبل میباشد . در لحظه وصل

جریان ، و تحت ولتاژ قرار گرفتن فاز پاره

شده ، در محل اتصال فاز با تنه درخت

قوس الکتریکی در نقاط مختلف و پیرامون

تنه درخت ایجاد گردیده و زیانه های قوس

الکتریکی به ارتفاع حدود ۱۰ cm ادامه

داشته و بعلت مرطوب بودن درخت ،

حرارت بسیار زیادی در تنه درخت و خاک

پیرامون ریشه آن ایجاد گردید و تا لحظه

قطع فیدر بصورت دستی (حدود ۱۱ دقیقه

بعد) این حالت همچنان ادامه یافت .

نمودارهای شکل موج جریان تا ۳ دقیقه پس

نتیجه :


تهران قرار گرفت و آزمایشات فوق در

راستای طراحی رله های خطای امپدانس بالا
که مطالعات آن توسط
دانشگاه علم و صنعت و به درخواست
برق منطقه ای تهران شروع گردید ، انجام
شده است .

در پایان از همکاری معاونت محترم انتقال ،
شرکت متایر، و پرسنل برق منطقه دماوند که
در مراحل مختلف انجام آزمایش و ثبت نتایج
آن همکاری داشته اند ، تشکر میگردد .

این آزمایش در سه نوبت و سه مکان
مختلف تکرار گردید . (مورد دوم در فاصله
۶ کیلومتری از پست و مورد سوم در فاصله
۴/۴ کیلومتری از پست) و بدترین نتایج
بدست آمده که در حالت آزمایش اول
میباشد ، در این گزارش ارائه گردیده است .
با بررسی نتایج حاصله مشخص میگردد که
چنانچه مقاومت مسیر عبور جریان خطای زیاد
بوده و جریان خطای از جریان آستانه تحریک
رله کمتر باشد ، شبکه پاره شده بصورت
برقدار باقیمانده و در نتیجه امکان برق
گرفتگی های خطناک وجود دارد . از این
رو نیاز به کار بر روی رله های حساس به
خطای امپدانس بالا در شبکه میباشد که
منجر به قطع مدار گردد .


شایان ذکر است که خوشبختانه خطای
امپدانس مورد توجه وافر برق منطقه ای



تصویر شماره (۱ - A)
تصویر آزمایش فاز پارگی بر روی آسفالت





تصویر شماره (۱ - B)
تصویر ایجاد حباب شیشه در نقطه اتصال فاز پارگی بر روی آسفالت




تصویر شماره (۱ - C)
آزمایش فازپارگی بر روی آسفالت



تصویر شماره (۱ - D)
آزمایش فازپارگی بر روی آسفالت




تصاویر دیگری از آزمایش فاز پارگی بر روی آسفالت




نمودار شماره (۱ - A)

شکل موج جریان فاز S و جریان خطای آزمایش فاز پارگی بر روی آسفالت




نمودار شماره (۱ - B)


شکل موج جریان هر سه فاز و جریان خطای آزمایش فاز پارگی بر روی آسفالت



تصویر شماره (۲ - A)
تصویر آزمایش فازپارگی بر روی خاک و ماسه




تصویر شماره (۲ - B)
تصویر آزمایش فازپارگی بر روی خاک و ماسه




(۲ - A)

نمودار مشخصات جریان آزمایش فازپارکی برروی خاک و ماسه




(۲ - B)

نمودار مشخصات جریان آزمایش فازپارکی برروی خاک و ماسه با مقیاس زمانی بزرگتر




نمودار شماره (۳- A)

شکل موج جریان فاز S و جریان خطا در آزمایش فازبریدگی برروی درخت خشک




نمودار شماره (۳- B)

شکل موج جریان هرسه فاز و جریان خطا در آزمایش فازبریدگی برروی درخت خشک




تصویر شماره (۴ - A)

تصویر آزمایش فازپارگی بر روی درخت دارای برگ




تصویر شماره (۴ - B)

تصویر آزمایش فازپارگی بر روی درخت دارای برگ




نمودار شماره (۴-A)

شکل موج جریان فاز S و جریان خطأ در آزمایش فازپارکی برو روی درخت دارای برک



نمودار شماره (۴-B)

شکل موج جریان هرسه فاز و جریان خطأ در آزمایش فازپارکی برو روی درخت دارای برک پس از کنست حدود ۲ دلیله از زمان اتصال



نمودار شماره (۳-C)

شکل موج جریان هرسه لاز و جریان خطادر آزمایش لازپارگی بوردو درخت دارای بیوک پس از کشیدت حدود ۳ دقیقه از زمان اتصال