



بررسی علل قطع همزمان فیدرهای 20 KV در پستهای فوق توزیع

حسن قنبرزاده

شرکت برق منطقه ای گیلان

کلید واژه: قطع همزمان، حوادث ثانوی، اضافه ولتاژ

مقدمه: یکی از مسائل مهم پیش روی صنعت برق همانا تامین برق مطمئن با کیفیت مناسب پارامترهای الکتریکی و همچنین مداومت آن می باشد. بعنوان یک شاخص برای سنجش میزان بی برقی مشترکین نرخ انرژی توزیع نشده مهمترین شاخص می باشد که بهتر نمودن و در واقع کوچک نمودن این شاخص نیازمند اقدامات مختلفی در بخشهای مختلف صنعت برق از جمله تولید، انتقال و توزیع انرژی می باشد یکی از مسائل مهم در بخش توزیع که می تواند کمک موثری به بهبود این شاخص نماید کاهش تعداد خروجیهای خودکار فیدرهای فشار متوسط 20 KV است که تلاشهای زیادی در سالهای اخیر در این راستا از طریق پروژه های بهینه سازی و اصلاح شبکه توزیع و سایر موارد صورت گرفته در میان خروجیهای خودکار ناشی از حادثه دسته ای از خروجیها همزمان با بروز حادثه در یک فیدر در سایر فیدرهای مجاور یا منشعب از یک پست می باشد که بدون بروز یک حادثه طبیعی از مدار خارج می شوند و از یک سو موجب بی برقی مشترکین و از سوی دیگر در اثر افزایش تعداد خروجیهای خودکار یک فیدر باعث کاهش طول عمر تجهیزات و افزایش دفعات سرویس و نگهداری و بالطبع افزایش هزینه های نگهداری می شوند. هدف از این مقاله شناخت عوامل ایجاد خروجیهای ناخواسته و استفاده از روشهایی جهت حذف و یا کاهش آنها می باشد. این

خلاصه مقاله: قطع همزمان چند فیدر توزیع در پستهای فوق توزیع یکی از مسائل مهم ازدیاد تعداد خروجیهای خودکار در سطح فیدرهای خروجی 20 KV و با لطمه افزایش میزان انرژی توزیع نشده و ناراضیاتی مشترکین از یک سو و کاهش عمر مفید کلیدها و افزایش دفعات سرویس و افزایش هزینه تعمیرات و نگهداری می گردد. لذا در این مقاله سعی شده عوامل مختلف که باعث بروز چنین حادثه ای می شود شناسایی شود. البته این بررسی ها برای سیستم مبتنی بر حفاظت جریانی صورت گرفته است که عمده سیستم حفاظت فیدرهای فشار متوسط شبکه کشور بدینگونه می باشد بطور خلاصه ۱- نقش رله های حفاظت جریان اضافی و اتصال زمین با زمان عملکرد ثابت ۲- ایجاد جریان نامتعادل خازنی در اثر اتصالی فاز به زمین و عملکرد رله های E/F فیدرهای سالم ۳- امپدانس ترانس نوترال و سیستم زمین و نقش آن در بروز اتصالی ثانویه روی فازهای سالم سایر فیدرها مورد بررسی قرار می گیرد. و در نهایت روشهایی که بتوان با بکارگیری از آن روشها تعداد اینگونه حوادث را کاهش داد ارائه می شود.

مقاله عمدتاً براساس بررسیها و اقدامات انجام شده در پست 63/20 KV بی بی حوریه در شهرستان انزلی تهیه گردیده است .

شرح مقاله : بروز اتصالی چه بصورت فاز به فاز یا فاز به زمین در شبکه انتقال و فوق توزیع و توزیع امری اجتناب ناپذیر است علی الخصوص در شبکه هوایی و در شبکه انتقال و فوق توزیع با توجه به اهمیت و تجهیزاتی حفاظتی بکار رفته و استفاده از حفاظت امیدانسی (رله های دیستانس) و سیستم تله پروتکشن سعی بر آن است که بروز خطا در زمان حدود ۵۰ میلی ثانیه از سیم پاک و ایزوله شود ولی در شبکه توزیع فشار متوسط بدلیل گستره آن و وجود شبکه تار عنکبوتی سطح حفاظت معمولاً محدود به رله های اضافه جریان و اتصال زمین می باشد و قطعاً حساسیت و سلکتیویته چنین سیستمی نمی تواند به اندازه درجه حفاظت شبکه انتقال باشد و همچنین زمان پاکسازی خطا و ایزوله کردن خطا بیش از ۵۰ میلی ثانیه شبکه فوق توزیع و انتقال می باشد و بطور متوسط مقدار حداقل آن به ۰/۳ ثانیه می رسد و گسترش حادثه در شبکه توزیع و منجر به خروج ترانس در پستهای فوق توزیع و همچنین سایر فیدرها می گردد . حتی اگر شبکه فشار متوسط توزیع بصورت شعاعی باشد . امری است که اگر دقت لازم در تنظیمات و بکارگیری مناسب رله های حفاظتی و شرایط فیزیکی شبکه صورت نگیرد به دفعات اتفاق می افتد . لذا باید عوامل بوجود آورنده شرایط قطع همزمان چند فیدر در اثر بروز اتصالی روی یک فیدر شناسایی و راهکارهایی را برای مقابله با این شرایط به کار بست با انتخاب یک پست نمونه که بیشترین دفعات خروج همزمان را به همراه داشته و نصب سیستم رکوردر روی دو فیدر که بیشترین سابقه قطع همزمان را داشته اند نتایج زیر حاصل گردید . لازم بذکر است که روی فیدرها رله های جریان اضافی و اتصال زمین استاتیکی با زمان عملکرد ثابت نصب بوده است .

الف) بررسی آماری حوادث نشان می دهد که قطع همزمانی محدود به خطوط موازی و چند مداره نمیشود

ب) بروز اتصالی فاز به زمین در یک فاز یک فیدر باعث ایجاد جریان باقیمانده در فیدر دیگری که خط آن موازی فیدر اولی بوده شده است .

ج) اضافه ولتاژ در فازهای سالم مشاهده گردید و پس از زمان کوتاهی جریان اتصالی در فیدر دیگری مشاهده شده است .

د) تعویض رله ها از نوع زمان ثابت با نوع زمان معکوس باعث کاهش آمار خروج های همزمان شده ولی همچنان خروجهای همزمان به وقوع می پیوندد .

جمع بندی اطلاعات بدست آمده نتایج زیر را بدست می دهد .
حالت ب) یعنی مشاهده جریان باقیمانده در فیدرهای که طول خط آنها زیاد بوده اتفاق افتاده که نشان دهنده جریان خازنی در اثر عدم تعادل ولتاژ می باشد زیرا در اثر اتصال یکفاز به زمین و صفر شدن ولتاژ آن فاز باعث می شود ولتاژ آن فاز در سایر فیدرهایی که از طریق باسبار به هم متصل هستند صفر شود لذا جریان خازنی در اثر این ناتعادلی بوجود می آید و از آنجائیکه رله های حفاظتی E/F برای استارتر بسته به سطح اتصال کوتاه و امیدانسی ترانس نوترال و ظرفیت و تعداد ترانسهای توزیع موجود روی فیدر بطور میانگین روی ۰/۱۵ جریان نامی استارتر می شوند . مثلاً در یک فیدر با ترانس جریان A ۱۵۰ یا A ۲۲/۵ جریان ناتعادلی رله E/F استارتر می شود و چون رله مربوط از نوع زمان ثابت بوده پس از سپری شدن زمان تنظیم شده روی رله که حدوداً مساوی فیدر دارای اتصالی بوده همزمان آن فیدر این فیدری که اتصالی نداشته قطع می گردد و علیرغم اینکه فیدر اولی ممکن بوده دارای جریان اتصالی بالا حدود ۶۰۰ آمپر باشد ولی بدلیل زمان ثابت بودن رله این فیدر نیز قطع شده که با تعویض رله و نصب رله های زمان معکوس از آنجائیکه فیدری که دارای اتصالی بوده و جریان اتصالی آن بالا بوده در زمان بسیار کوتاهتری نسبت به این فیدری که جریان ناتعادلی داشته از مدار خارج می شود . و با قطع کلید و ایزوله شدن خطی که دارای اتصالی بوده ولتاژ به حالت متعادل برمی گردد و لذا جریان فیدر سالم متعادل شده و رله آن ریست می شود و به این دلیل بود که پس از تعویض رله مطابق حالت د) این نوع خروجهای ناخواسته برطرف شده و از تعداد قطعیهای خودکار همزمان تا اندازه ای کاسته شده . البته در شرایطی که طول خط بگونه ای باشد که با تنظیم جریان استارتر رله های زمان معین بتوان میزان IS رله های اتصال زمین را بگونه ای تنظیم کرد در اثر جریان ناتعادلی خازنی تحریک نشود نیازی به تعویض رله نخواهد بود . در غیر اینصورت در فیدرهایی که طول خط آنها و یا مجموع طول خطوط منشعب از آن فیدر بیش از حد مجاز باشد فقط نیاز به تعویض رله و استفاده از رله هایی با منحنی عملکرد زمان معکوس مانند استاندارد اینورس SI استفاده کرد .

در هر صورت پس از انجام چنین اصلاحاتی باز هم مشکل قطع همزمان فیدرهای 20 KV وجود داشت هرچند که از تعداد آن کاسته شده بود لذا برای تحلیل مانده خروجها با توجه به نتایج

بند الف (و ج) به بررسی حالات و شرایط مختلف بروز اضافه ولتاژ در شبکه توزیع می پردازیم .

با توجه به نتایج بدست آمده از ثبات نصب شده روی فیدرهای توزیع پس از تعویض رله ها و منحنی های جریان و ولتاژ ثبات نشان دهنده بروز اضافه ولتاژ شدید در پاره ای از مواقع و همچنین بروز اتصالی ثانویه در فیدرهای سالم مشاهده گردید . همانطور که می دانیم اضافه ولتاژهای موقت در پی بروز عیوب فاز - زمین بستگی به جریان عیب فاز - زمین داشته که در شبکه های با سیم پیچ ثانویه مثلث در پستهای فوق توزیع و سیستم نول ایزوله در شبکه 20 KV با عدم برقراری جریان عیب و یا صرفاً برقراری جریان خازنی ولتاژ به طور قابل ملاحظه ای تا بیش از ولتاژ خط افزایش می یابد اما در شبکه توزیع فشار متوسط برای اجتناب از چنین حالت از ترانس نوترال استفاده می شود با توجه به رابطه امپدانس هموپلر و جریان هموپلر $Z_0 = \frac{U_{ph} - E}{I_0}$ در نتیجه میزان جریان هموپلر $3I_0$ به امپدانس هموپلر مسیر عبور جریان بستگی دارد و قطعاً با افزایش امپدانس جریان کاهش پیدا کرده و افزایش ولتاژ در فازهای سالم بیشتر می گردد .

از آنجائیکه آزمایش عملی این تغییرات و بررسی میزان تاثیر آن در یک شبکه واقعی به سادگی امکان پذیر نیست لذا با استفاده از نرم افزار مطلب و یک شبکه نمونه کوچک مطابق شکل ۱ به بررسی تاثیرات عوامل مختلف که در افزایش امپدانس و افزایش اضافه ولتاژهای موقت نقش دارند می پردازیم شبکه شکل ۱ شامل یک مولد به قدرت 60000 KVA که در سطح ولتاژ 230 KV معادل سازی شده به همراه یک ترانس 230/20 KV با سیم پیچ ستاره - مثلث به قدرت 125 MVA که در طرف 230 KV این ترانس یک بار معادل 10 MW در نظر گرفته شده . ثانویه طرف 20 KV این ترانس به یک خط توزیع هوایی متصل شده و انتهای خط به یک ترانس توزیع 20/0.4 KV به قدرت 2 MVA متصل شده و بار 1 MW نیز در ثانویه ترانس توزیع منظور شده است. همچنین برای برقراری جریان اتصالی فاز به زمین در طرف 20 KV یک ترانس نوترال با سیم پیچ زیگزاک و ستاره در نظر گرفته شده است . در حالت اول شرایط یک شبکه نرمال را در نظر می گیریم طول خط حدود 2 km امپدانس زمین در شرایط نرمال و یک فالت فاز به زمین روی فاز A در نظر می گیریم در این شرایط اضافه ولتاژ محسوسی اتفاق نمی افتد و جریان $I_0 = 3 = 60$ آمپر میباشد. مطابق نمودار شماره ۲ .

در حالت دوم امپدانس ترانس نوترال 10٪ و امپدانس زمین Zg به اندازه ده برابر افزایش می دهیم در این شرایط حدود 1/7 برابر یعنی به اندازه ولتاژ فاز به فاز افزایش ولتاژ داریم مطابق نمودار شماره ۳ .

در حالت سوم طول خط را به میزان قابل توجهی به حدود 20 km افزایش میدهم ولی شرایط امپدانس زمین Zg و امپدانس ترانس زمینی به مانند حالت ۱ در نظر میگیریم . به دلیل افزایش قابل ملاحظه ای امپدانس مسیر خط جران محدود میشود لیکن دامنه ولتاژ در روی باسبار پست افزایش قابل ملاحظه ای ندارد مطابق نمودار شماره ۴ .

نتیجه گیری : در شرایطی که طول خط یا فاصله محل اتصالی کم باشد ولی امپدانس مولفه صفر مسیر عبور جریان اتصالی زیاد باشد بیشترین میزان اضافه ولتاژ در باسبار 20KV پست فوق توزیع وجود خواهد داشت و بیشترین نقش افزایش امپدانس هموپلر بستگی به امپدانس ترانس نوترال و امپدانس زمین Zg دارد .

که در این پست نمونه قبل از توسعه و افزایش ظرفیت پست ترانسهای نوترال 300 آمپری با امپدانس 115 اهم در هر فاز نصب بوده و از طرفی با توجه به محل جغرافیایی پست که در منطقه ساحلی انزلی میباشد و مقایسه مقاومت مخصوص زمین با ماسه خشک و ماسه مرطوب و خاک رس مشخص میشود که مقاومت مخصوص زمین نیز در این منطقه به مراتب بالاتر از سایر نواحی گیلان میباشد .

(مقاومت مخصوص ماسه خشک = 1000 اهم در متر

مقاومت مخصوص ماسه مرطوب = 200 اهم در متر

مقاومت مخصوص خاک رس = 100 اهم در متر)

میباشد .

لذا با توجه به موارد فوق مشخص است که بالا بودن امپدانس ترانس نوترال که در استاندارد برای ترانسهای قدرت 15 MVA میباشد 500 آمپر در امپدانس حدود 50 اهم باشد و برای ترانسهای 30 MVA میباشد جریان 1000A و امپدانس 35 اهم بر هر فاز باشد . لذا بطور خلاصه میتوان نتیجه گیری کرد که بالا بودن امپدانس مولفه صفر بطور قطع لاقبل یکی از عوامل مهم بروز قطعی همزمان در آن منطقه بالا بودن امپدانس مولفه صفر میباشد که روشهای کاهش آن خود میتواند در تحقیق جداگانه ای بررسی شود لیکن بطور مشخص استفاده از ترانسهای نوترال با امپدانس کم و ظرفیت مناسب کمک زیادی به کاهش این مسئله مینماید. لازم به ذکر است که آمار اینگونه حوادث علل مخصوص در منطقه ساحلی انزلی بسیار بیشتر از سایر نقاط میباشد .


فهرست مراجع :

- ایزولاسیون و طرح ایستگاههای فشار قوی


مؤلف : مهندس شاهرخشاهی

- بررسی سیستم های قدرت


مؤلف : Das




شکل ۱



شکل ۲



شکل ۳



شکل ۴