

(انتخاب بهینه ترانسفورماتور)

سعید مصدب تراپی
قسمت برق تربت جام

چکیده

پستهای هوایی و زمینی توزیع، از تأسیسات مهمی در صنعت برق میباشند که علاوه بر گستردگی آماری، از اهمیت ویژه ای نیز در استمرار و تداوم یک سرویس دهی مطمئن و مناسب به مشترکین برق، برخوردار هستند. با نظر به امر مهم فوق و هزینه های وسیع و روز افزونی که صرف نصب، راه اندازی و بهره برداری پستهای فوق میگردد، لزوم بررسیهای اقتصادی به موازات بررسیهای فنی، بمنظور انتخاب بهینه کالا های مورد نیاز و بهره برداری اقتصادی از پستهای توزیع حائز اهمیت میباشد. متأسفانه تا کنون به این مهم چندان توجهی نشده و ظاهراً همچگونه مطالعات منسجمی در زمینه پستهای توزیع انجام نگرفته است. این مقاله مبحثی است، تحقیقی که در آن بیشتر به بررسیهای اقتصادی، در زمینه انتخاب بهینه ترانسفورماتورهای توزیع، توجه شده است.

مقدمه :

نزدیک به ۱۲۰۰۰ دستگاه پست توزیع تک مشترک و عمومی، در برق خراسان وجود دارد که چنانچه هزینه نصب و راه اندازی هر دستگاه را بهطور متوسط دو میلیون (۲,۰۰۰,۰۰۰) ریال فرض نمائیم، هزینه سرمایه گذاری شده، بالغ بر 240×10^9 ریال میباشد و چنانچه فقط تلفات هر دستگاه ترانسفورماتور نصب شده در پستهای فوق را بهطور متوسط ۱۰۰۰ وات فرض نمائیم، سالانه رقمی معادل ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال، صرف هزینه تلفات ترانسفورماتورها، با نظریه نرخ متوسط فروش یعنی ۵/۴ ریال به ازای هر کیلووات ساعت میگردد. ملاحظه میگردد، که در پستهای توزیع علاوه بر نیاز به سرمایه گذاری زیاد، سالانه رقم درشتی نیز، بهمنوان هزینه های جاری، صرف میشود. با توجه به ارقام فوق، بررسی و مطالعه اقتصادی تجهیزات مورد مصرف پستهای توزیع و بهره برداری از آنها، شایان توجه است.

مثلاً چنانچه با یک برنامه ریزی، در مورد چگونگی بارگیری از ترانسهای توزیع، بتوان متوسط تلفات را از ۱۰۰۰ وات به ۱۰۰ وات کاهش داد، سالانه رقمی معادل ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال صرفه جویی خواهد شد، ضمناً نیازی به سرمایه گذاری تولید برای پذیرش حداقل ۳۰,۰۰۰ مشترک خانگی جدید نیز نخواهد بود.

بهمن ترتیب جهت کاهش هزینه های سرمایه گذاری و جاری پستهای توزیع استفاده از روشهای توصیه میگردد که بر مبنای مطالعات آماری، احتمالات و اطلاعات استوار است. از جمله این روشها انتخاب بهینه ترانسفورماتورهای توزیع میباشد.

ترانسفورماتورها در پستهای توزیع، علاوه بر عامل تبدیل ولتاژ، سهم عمده ای از هزینه‌ها صرف شده را نیز به خود اختصاص می‌دهند. بنابراین برای انتخاب بهینه و مناسب ترانسفورماتور، نه تنها نیاز به بررسی فنی، جهت ایجاد یک سرویس مطمئن بوده، بلکه نیاز به بررسی اقتصادی، بمنظور کاهش هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری، می‌باشد.

۱- بررسی فنی :

مسائل فنی متعددی در انتخاب نوع و قدرت ترانسفورماتورها و چگونگی بارگیری از آنها موثر است که بررسی و بحث در مورد یک یک آنها از مقوله این مقاله خارج می‌باشد، لذا فهرست وار به آنها اشاره می‌گردد.

- ۱- میزان بار ۲- ولتاژ کار ۳- گروه برداری ۴- امپدانس اتصال کوتاه ۵- ضریب بار و ضریب همزمانی ۶- فرکانس

رعایت دقیق و استاندارد پارامترهای فوقی نه تنها باعث افزایش ضریب اطمینان در باردهی می‌گردد، بلکه باعث افزایش عمر ترانسفورماتور و در نهایت صرفه جویی اقتصادی نیز خواهد شد.

۲- بررسی اقتصادی :

تلفات مسی و آهنی، راندمان، قیمت، ضریب استهلاک ترانسفورماتور و بارگیری، از پارامترهای اصلی بررسی اقتصادی ترانسفورماتورها می‌باشد. یک ترانسفورماتور زمانی اقتصادی نصب شده و کار می‌نماید، که حداقل سرمایه‌گذاری برای نصب آن هزینه شده، راندمان بالایی داشته و تلفات انرژی در آن ناچیز باشد.

۱-۲) تلفات ترانسفورماتور :

تلفات آهنی و سیم پیچ دو جزء اصلی تشکیل دهنده، تلفات ترانسفورماتورها می‌باشند.

۱-۱-۲) تلفات آهنی :

تلفات آهنی، شامل تلفات فوکوو همیستریزیس بوده، که حدوداً برابر با $(0.3 - 0.5) / \text{توان آهنی}$ ترانسفورماتور و تقریباً برابر با تلفات بدون بار آن، بدون در نظر گرفتن تلفات مسی و اضافی

می‌باشد

$$P_{Fe} = P_H + P_e \quad |$$

$$P_{Fe} = K_H \cdot f + K_e \cdot f^2$$

۲-۱-۲) تلفات مسی :

تلفات مسی ، بستگی مستقیم به بار ترانسفورماتور داشته و در بار نامی ، تقریباً با $(2-1) \times$ توان ظاهری آن برابر است . تلفات مسی با فرمولهای زیر قابل محاسبه است

$$P_{Cu} = 3RI^2$$

$$R = \frac{U_r \cdot U^2 (KV)}{100 \times S (KVA)}$$

$$P_{Cu} = 10 \cdot U_r \% S (KVA)$$

در رابطه فوق ، I جریان نامی ، R مقاومت اهمی ، S توان ظاهری و U_r افت اختلاف سطح میباشد .

بنابراین تلفات کل یک ترانسفورماتور برابر است با مجموع تلفات آهنی و تلفات مسی

$$P_T = P_{Fe} + P_{Cu}$$

و تلفات در یک بار بخصوص برابر است با

$$P_T = P_{Fe} + aI^2 P_{Cu}$$

که a نسبت توان کشیده شده به توان نامی ترانسفورماتور است

۲-۲) راندمان :

با توجه به نوع بارگیری از ترانسفورماتورهای توزیع ، معمولاً راندمان آنها در یک تناوب زمانی ، مثلاً شبانه روزی ، هفته ای ، فصلی و ... مورد بررسی قرار میگردد .

$$\mu = \frac{P_r \cdot H}{P_r \cdot H + P_{Cu} \cdot H + P_{Fe} T}$$

در رابطه فوق ، زمانی : راندمان ملاک رژیم است که در یک پریود زمانی T انرژی تلف شده در آهن برابر انرژی ژولی تلف شده باشد یعنی

$$\frac{d\mu}{dI} = 0$$

$$H P_{Cu} = T \cdot P_{Fe}$$

در رابطه فوق T کل پریود زمانی ، H مدت زمان بارگیری میباشد .

جدول شماره ۱ تلفات و راندمان ترانسفورماتورهای مورد استفاده در پستهای توزیع را در $\frac{1}{4}$ ،


$\frac{1}{2}$ ، و $\frac{3}{4}$ برابر توان ظاهری آنها نشان میدهد .

منحنی شماره ۲ نیز تلفات ترانسفورماتور را در بارهای مختلف نشان میدهد .


جدول شماره يك

ردیف	توان KVA	تلفات مس W	تلفات آهنی W	تلفات کل در W				راندمان در %			
				$\frac{1}{4} S$	$\frac{1}{2} S$	$\frac{3}{4} S$	$1 S$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	1
1	50	1200	210	288	523	913	1460	97/1	97/3	97	96/35
2	100	2100	340	474	877	1509	2490	97/63	97/8	97/4	96/88
3	160	3100	480	674	1255	2224	3580	97/89	98/03	97/68	97/2
4	200	3600	570	795	1470	2595	4170	98/01	98/16	97/83	97/39
5	250	4400	610	888	1722	3113	5070				
6	310	5400	720	1057	2070	3757	6120	98/32	98/35	98/01	97/57
7	400	6400	800	1253	2432	4473	7300	98/43	98/46	98/23	97/71
8	500	7800	1000	1487	2950	5387	8800	98/51	98/52	98/2	97/8
9	630	9300	1200	1781	3525	6311	10000	98/58	98/6	97/29	97/9
10	800	11000	1450	2137	4200	7677	12450	98/66	98/68	98/4	98/05
11	1000	13500	1750	2594	5125	9344	15250	98/78	98/7	98/44	98/09

1800.
 1780.
 1760.
 1740.
 1720.
 1700.
 1680.
 1660.
 1640.
 1620.
 1600.
 1580.
 1560.
 1540.
 1520.
 1500.
 1480.
 1460.
 1440.
 1420.
 1400.
 1380.
 1360.
 1340.
 1320.
 1300.
 1280.
 1260.
 1240.
 1220.
 1200.
 1180.
 1160.
 1140.
 1120.
 1100.
 1080.
 1060.
 1040.
 1020.
 1000.
 980.
 960.
 940.
 920.
 900.
 880.
 860.
 840.
 820.
 800.
 780.
 760.
 740.
 720.
 700.
 680.
 660.
 640.
 620.
 600.
 580.
 560.
 540.
 520.
 500.
 480.
 460.
 440.
 420.
 400.
 380.
 360.
 340.
 320.
 300.
 280.
 260.
 240.
 220.
 200.
 180.
 160.
 140.
 120.
 100.
 80.
 60.
 40.
 20.
 0.



نیمت تراشه‌نور با محور به سه هزار روم سال



سال 70

۳-۲ قیمت ترانسفورماتور

منحنی شماره ۳ نشان دهنده قیمت ترانسفورماتورهای مورد استفاده در بخش توزیع با نظر به فهرست بهای سال ۶۹-۷۰ شرکت برق منطقه ای خراسان میباشد. همانگونه که ملاحظه میشود، تفاوت قیمت بین دو ترانسفورماتور با رنج متوالی را میتوان با ضریب حدود $1/15 - 1/2$ معادل دانست.

در این مقوله از تفاوت هزینه عملیات و کالاهای مورد نیاز برای نصب و دستگاه ترانسفورماتور با رنج متوالی، صرف نظر شده است.

۴-۲ ضریب استهلاك

معمولاً ضریب استهلاك برای ترانسفورماتورهای هوایی ۲۰ ساله و برای ترانسفورماتورهای زمینی ۲۵ ساله محاسبه میگردد. همانگونه که در منحنی شماره ۳ مشخص است، تفاوت بین ضریب استهلاك دو ترانسفورماتور با رنج متوالی را نیز میتوان با ضریب حدود $1/15 - 1/2$ در نظر گرفت.

۵-۲ بارگیری :

چگونگی و میزان بارگیری از ترانسفورماتورهای توزیع، به پارامترها و عواملی مختلفی بستگی دارد. ولی بطور کلی با توجه به نوع بار، ترانسفورماتورهای فوق به گروههای زیر تقسیم میگردد.

۱-۵-۲ ترانسفورماتورهای عمومی

راندمان اینگونه ترانسفورماتورها، بصورت شبانه روزی قابل محاسبه بوده و از نقطه نظر بارگیری به دو دسته زیر تقسیم میگردد، شایان ذکر است که این تقسیم بندی جامعیت نداشته و در هر منطقه، با توجه به بافت اجتماعی و موقعیت جغرافیایی آن متغیر است.

الف: ترانسفورماتورهای عمومی روستایی :

چنانچه بار پیک روستا را، فرض نماییم، معمولاً بارگیری از ترانسفورماتورهای منصوبه در روستاها بشرح زیر است :

		از ساعت ۲۴ لغایت ۶ صبح	$\frac{1}{8}$
"	"	۶ صبح لغایت ۱۷ بعد از ظهر	$\frac{1}{4}$
"	"	۱۷ بعد از ظهر لغایت ۲۰ بعد از ظهر	L
"	"	" " " " ۲۴ " " " "	$\frac{1}{4}$

ب: ترانسفورما توره ای عمومی شهری :
چنانچه بار پیک را با فرض نامیم ، بارگیری از اینگونه ترانسفورما تورها نیز بشرح زیر میباشد :

از ساعت ۲۴ لغایت ۶ صبح	$\frac{1}{4}$ ل
" " ۶ صبح لغایت ۱۸ بعد از ظهر	$\frac{1}{4}$ ل
" " ۱۸ بعد از ظهر لغایت ۲۱	" "
" " ۲۱ " " ۲۴	$\frac{2}{4}$ ل

۲-۵-۲) ترانسفورما توره ای صنعتی :

راند مان اینگونه ترانسفورما تورها ، بصورت شبانه روزی ، قابل محاسبه بوده و بارگیری از آنها دقیقاً تابع مشترکین و چگونگی مصرف آنها میباشد .

۳-۵-۲) ترانسفورما توره ای کشاورزی :

راند مان ترانسفورما توره ای کشاورزی ، بصورت سالیانه قابل محاسبه میباشد و بارگیری از آنها بستگی به عوامل متعددی از قبیل وضعیت آب و هوایی ، جغرافیایی ، میزان نزولات آسمانی نوع کشت و کار و دارد .

۳- انتخاب نقطه بهینه کار ترانسفورما تورها :

نقطه کار بهینه ترانسفورما تور ، نقطه ای است که در آن تلفات انرژی ناچیز بوده و ترانسفورما تور دارای راند مان بالایی باشد .

نقطه بهینه کار با توجه به پارامترهای اصلی بررسی اقتصادی ترانسفورما تور و در دسترس پستهای زمینی و پستهای هوایی بررسی و انتخاب میگردد .

۱-۳) پستهای زمینی

در پستهای زمینی که عموماً تعدادی ترانسفورما تور بصورت موازی کار می کنند ، انتخاب چگونگی و شرایط کار توام با تنهای ترانسفورما تورها ، از پارامترهای اصلی بررسی اقتصادی پست میباشد ، معمولاً انتخاب نقطه بهینه کار در این پستها به این روش انجام میگردد که در یک بار مخصوص ، از دیاد تلفات آهن برابر با کم شدن ، تلفات سیم پیچ میشود . بدین معنی که در این بار ، تلفات یک ترانسفورما تور با تلفات دو ترانسفورما تور (در پستی که با دو ترانسفورما تور کار میکند) برابر میشود ، چنانچه بار از این نقطه بیشتر شود ، از دو ترانسفورما تور بصورت همزمان استفاده گردیده و چنانچه بار از این نقطه کمتر شود ، از یک ترانسفورما تور استفاده گردد .

یعنی

$$P_{Fe} + P_{Cu} = 2P_{Fe} + \frac{P_{Cu}}{2}$$

$$P_{Fe} = \frac{3RI_1^2}{\gamma}$$

$$I_1 = I_n \sqrt{\frac{\gamma P_{Fe}}{P_{Cu}}}$$

$$S_1 = S_n \sqrt{\frac{\gamma P_{Fe}}{P_{Cu}}}$$

در رابطه فوق S_n قدرت نامی ترانسفورماتور و S_1 قدرت بهینه آن میباشد .
 بطور مثال نقطه بهینه کار پستی با دور دستگاه ترانسفورماتور ۸۰۰ کیلوولت آمپری ، برابر است

$$S_1 = 800 \sqrt{\frac{\gamma \times 1450}{11000}} = 450 \text{ KVA}$$

به همین ترتیب میتوان ، جریان اقتصادی تبدیل سه ، چهار ، پنج یا چند ترانسفورماتور موازی را نیز بدست آورد و برنامه بارگیری از آنها به نحوی تنظیم گردد که بار گرفته شده با حداقل تلفات توأم باشد . نقطه کار بهینه در اینگونه پستها از رابطه زیر بدست می آید .

$$S_{(n-1)} = S_n \sqrt{(n-1) \cdot m}$$

در رابطه فوق n تعداد ترانسفورماتور m نسبت تلفات آن به تلفات مسی میباشد .
 ملاحظه میشود که با برنامه ریزی صحیح در تعداد ترانسفورماتورهای موازی ، میتوان تلفات آنها را به حداقل رساند . شایان ذکر است که روابط فوق فقط برای پستهای صدق می نمایند که قدرت نامی ترانسفورماتورهای منصوبه بر آنها مساوی باشد . در صورت عدم تساوی قدرت ترانسفورماتورهای منصوبه ، نقاط تلافی منحنی های تلفات آنها ، بیانگر نقطه کار اقتصادی پست میباشد .

رابطه زیر بیانگر نقطه کار بهینه ، اینگونه پستها میباشد .

$$S_1^2 = \frac{(P_{Cu1} - P_{Fe\gamma})(P_{Cu1} S_{nr}^2 + P_{Cuv} S_{n1}^2)}{9(P_{Cu1} \cdot P_{Cuv})}$$

۲-۳) پستهای هوایی :

اینگونه پستها عموماً از یک دستگاه ترانسفورماتور تشکیل شده اند که بار پیک تعیین کننده ، قدرت آنها میباشد .

انتخاب نقطه کار بهینه ترانسفورماتورهای فوق ، با توجه به پارامترهای اصلی بررسی اقتصادی — ترانسفورماتور قابل محاسبه است . به طوریکه در این نقطه کار علاوه بر کار مطمئن و سرویس دهی منظم و حداکثر بازدهی ، از نقطه نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد .

بطور مثال ، همانگونه که در منحنی شماره ۱ ملاحظه میشود ، چنانچه جهت یک بار ۲۰۰ کیلوولت

آمپری از يك دستگاه ترانسفورماتور ۲۰۰ کیلوولت آمپر، استفاده کرد ، راندمان ۹۷/۳۹٪ و تلفات ۱۷۰ وات بوده و در صورتیکه همین بار، با يك دستگاه ترانسفورماتور ۲۵۰ کیلوولت آمپری تغذیه کرد ، تلفات به ۳۴۵۸ وات کاهش و راندمان ۹۷/۸۲٪ خواهد بود . کاهش سالانه تلفات به میزان ۶۲۳۷ کیلووات ساعت، همچنین ضریب اطمینان بیشتر و راندمان بالاتر، استهلاك کمتر و وام بیشتر، لزوم تعمیر و نگهداری کمتر و . . . از مزایای استفاده از برنامه ریزی فوقی است . همانگونه که در محبت راندمان عنوان شده ، معمولاً بهترین نقطه کار ترانسفورماتور زمانی است که تلفات آهن و سیم هیچ آن برابر باشد یعنی

$$P_{Fe} = \frac{\sum H}{T} a^2 P_{Cu}$$

$$P_{Fe} = \frac{\sum H}{T} a^2 \sum R I_i^2$$

$$\sum R = \frac{P_{Cu}}{I_n^2}$$

$$S_1 = S_n \sqrt{\frac{T \cdot P_{Fe}}{\sum H a^2 P_{Cu}}}$$

در رابطه فوق S_1 نقطه کار اقتصادی ، S_n قدرت نامی ، T پرود زمانی H پرود زمانی مصرف ، a نسبت قدرت کشیده شده به قدرت نامی ترانسفورماتور، میباشد . بطور مثال، چنانچه یک دستگاه ترانسفورماتور ۱۰۰ کیلوولت آمپر را با پرود زمانی مشخص شده در محبت بارگیری ، جهت تغذیه مصرف کنندان عمومی روستایی و شهری فردر نماییم ، نقطه بهینه کار برای ترانسفورماتورهای عمومی روستایی و شهری به ترتیب ۸۸ و ۷۰ درصد قدرت نامی ، آنها میباشد .

علت بالا بودن درصد بارگیری ترانسفورماتورهای عمومی روستایی ، پایین بودن پرود زمانی مصرف يك آنها، میباشد .

به همین ترتیب ، جهت مشترکین کشاورزی و صنعتی ، انتخاب نقطه بهینه کار با توجه به پارامترهای اصلی بررسی اقتصادی ترانسفورماتور، قابل محاسبه است .

لازم به توضیح است که این انتخاب باید به نحوی انجام گیرد که از نقطه نظرفنی و اقتصادی قابل ملاحظه باشد .

مثلاً همانگونه که در مثال قبلی عنوان شد ، کاهش تلفات ناشی از نصب يك دستگاه ترانس ۲۵۰ کیلوولت

آمبر به جای ترانس ۲۰۰ کیلوولت آمپر، سالانه معادل ۶۲۳۷ کیلووات ساعت است .
 با توجه به شرح متوسط فروش یعنی ۵/۴ ریال، در اثر این برنامه ریزی سالانه رقمی مساوی
 ۲۸۰۶۷ ریال صرفه جویی اقتصادی خواهد شد . حال چنانچه یک مقایسه اقتصادی در طول
 زمانی ۲۰ سال انجام گیرد ، ملاحظه میگرد :

صرفه جویی اقتصادی در مدت ۲۰ سال $28067 \times 20 = 561340$

قیمت یک دستگاه ترانس ۲۰۰ کیلوولت آمپر ۱۱۸۳۷۲۰

" " " " ۲۵۰ " " " ۱۳۲۵۳۴۶

ما به التفاوت قیمت $1325346 - 1183720 = 141626$

ما به التفاوت هزینه استهلاك در طول ۲۰ سال $(\frac{1325346}{20} - \frac{1183720}{20}) \times 20 = 141626$

صرفه جویی اقتصادی در طول ۲۰ سال $561340 - (141626 + 141626) = 278088$

رقم فوق به تنهایی چندان قابل ملاحظه نیست ولیکن در قیاس با کل ترانسفورماتورهای منصوبه
 در سطح استان و یا حتی کشور ، رقم فوق العاده بالا خواهد بود .

مثلاً اگر بطور متوسط رقم ریالی فوق را حدود ۲۰۰،۰۰۰ ریال برای هر دستگاه ترانسفورماتور
 در طول ۲۰ سال فرض نماییم ، با توجه به ۱۲،۰۰۰ دستگاه ترانسفورماتور منصوبه در سطح
 شرکت برق منطقه ای خراسان ، در طول زمانی فوق رقمی معادل ۲۴۰ میلیون تومان صرفه جویی
 اقتصادی صورت خواهد کرد .

رقم فوق ، معادل خرید حداقل ۲۳۰۰ دستگاه ترانسفورماتور ۲ کیلوولت آمپر بوده و یا با در نظر
 گرفتن آمار نصب سالانه ترانس ، برآورد کننده هزینه سرمایه گذاری جهت خرید و نصب ترانسفورماتور
 در مدت ۲ سال میباشد .

از طرفی دیگر ، چنانچه میانگین سالانه مصرف انرژی خانگی را ۱۲۰۰ کیلووات ساعت فرض نماییم ،
 با برنامه ریزی فوق نیازی به سرمایه گذاری تولید برای پذیرش حداقل ۵۰۰۰ مشترک خانگی
 در سال نخواهد بود .

نتیجه :

با توجه به نقش حیاتی و اهمیت فراوان و گسترگی وسیع، ترانسفورماتورها، در شبکه های توزیع و هزینه های سرمایه گذاری و جاری زیادی که صرف نصب، راه اندازی و بهره برداری از آنها به منظور ایجاد یک سرویس استاندارد و مطمئن جهت تغذیه مصرف کنندگان، میگردند، لزوم بررسیهای اقتصادی به موازات بررسیهای فنی، برای انتخاب ترانسفورماتور مناسب و نقطه بهینه کار آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نقطه بهینه کار ترانسفورماتورهای توزیع، با توجه به بررسیهای فوق، قابل محاسبه بوده و در این نقطه که عموماً بین ۸۵-۷۵٪ قدرت ظاهری ترانسفورماتور است، علاوه بر صرفه جویی اقتصادی و کاهش تلفات، ضریب اطمینان و راندمان بالا رفته، ترانسفورماتور دارای دوام و عمر بیشتری بوده، تجزیه روغن و ایجاد واکنش در آن دیرتر اتفاق افتاده و معمولاً روغن کمتر بوده و نهایتاً هزینه های تعمیر و نگهداری نیز کاهش می یابد.

منابع:

ترانسفورماتور: آقای دکتر مطلبی

تولید الکتریسته و بهره برداری: سلطانی

بولتن آماری: شرکت برق منطقه ای خراسان