



نهمینکنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق

۹ و۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۸۳ - دانشگاه زنجان

بررسي توزيع پتانسيل بر روي برقگيرهاي آويزي ZnO رضا باوفا طوسي شرکت توزيع برق مشهد ايران کليد واژه ها: وريستور ZnO - برقگير هاي پليمري - برقگيرهاي آويزي - روش شبيه سازي بار

1- مقدمه

عدم توزيع يكنوانخت پتانسيل بر روي برقگيرهاي ZnO باعث كاهش عمر بهره برداري برقگير ميگردد. برقگيرهاي با محفظه پليمري به علت وزن كم آنها قابليت آويزان شدن در نقاط مختلف شبكه را دارا مي باشند. براي آناليز توزيع پتانسيل بر روي برقگيرهاي آويز روش تركيبي از آناليز ميدانهاي الكتريكي و مدارات الكتريكي ارائه شده است. مدار معادل الكتريكي از روش شبيه سازي بار و ماتريس انتقال بدست مي آيد و توزيع پتانسيل به روي برقگير از آناليز مدار الكتريكي بوسيله قانون كيرشهف بدست مي آيد. لذا مسئله پيچيده ميدان الكتريكي به يك مسئله مدار الكتريكي ساده تبديل گرديده است.

2- شدت ميدان الكتريكي بر روي قرصهاي ZnO

منحني مشخصه ولت – آمپر برقگير را مي توان بصورت منحني مشخصه شدت ميدان – چگالي جريان نيز رسم نمود. شكل(1) كه در آن شدت ميدان از تقسيم ولتاژ اعمالي به برقگير بر ارتفاع آن و چگالي جريان از تقسيم جريان گذرنده از برقگير به سطح مقطع قرصهاي ZnO حاصل مي شود. مطابق با شكلاً چنانچه شدت ميدان الكتريكي از مقدار قابل قبول E₀ نمز زمان اعمال ولتاژ فركانس 50 هرتز بيشتر گردد، جريان نشتي تا چند برابر افزايش يافته كه انرژي حرارتي آن باعث افزايش درجه حرارت المانهاي برقگير و جانجايي منحني مشخصه مي گردد. كه اگر اين افزايش دماً ادامه يابد ممكن است باعث بروز اختلال حرارتي و ناپايداري حرارتي برقگير گردد. [1]

3- چگونگي توزيع شدت ميدان در طول ستون وريستورهاي ZnO

مطابق با آنچه بيان شد، شدت ميدان واقع بر المانهاي برقگير از ا^هيت ويژه اي در نحوه عملکرد برقگير دارا مي باشد و افزايش اين شدت ميدان تا بيشتر از مقدار نجاز موجب فزوني جريان نشتي و درجه حرارت آنها مي گردد. بطوريكه شدت ميدان واقع بر مقاومتهاي غيرخطي به عنوان كيفيت عمده بروز اختلال در پايداري حرارتي برقگير محسوب مي شود. هنگامي كه ارتفاع ستون مقاومت هاي غيرخطي از مي شود. هنگامي كه ارتفاع ستون مقاومت هاي غيرخطي از بصورت يكنواخت صورت نمي گيرد بطوريكه ميدان بر روي بصورت يكنواخت صورت نمي گيرد بطوريكه ميدان بر روي مقدار E0 بيشتر شده و اين ميدان با حركت به سمت ولتاژ مفر (طرف ارت) كاهش مي يابد. لذا براي يكنواخت كردن اين ميدان از حلقه هاي يكنواخت كننده ميدان استفاده مي گردد. شكل(2)

4- برقگيرهاي اويزي ZnO با محفظه پيلمري

براي اصلاح عملكرد و حداكثر بهره برداري از برقكيرهاي ، از محفظه هاي پليمري بجاي محفظه هاي پروسيليني استفاده شده است. برقگرهاي 110KV و 220KV با محفظه پليمري از اين نوع برقكَّرِهاي مي باشدٌ كه به علت كوچك بودن اندازه و وزن كمتر مي توانند راحتر در نقاط مختلف . شبکه به طور آویزان نصب[®] گردند. توزیع پتانسیل در برقگيرهاي ZnO را نيز مي توان اندازه گيري و محاسبه نمود. [2]. روش شبيه سازي بار براي آناليز توزيع يتانسيل معرفي گرديده است [3]. روش عناصر محدود براي توزیع یتانسیل به روی برقگر در [4] و [5] گزارش گردیده است. مقالات زیادی در مورد محاسبه، میدان الکتریکی و توزيع يتانسيل برای ولتاژ زياد وجود دارد [6] و [7]. روشي که در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد يك روش عددي است براي حماسبه چگونگي توزيع پتانسيل بروي برقگيرهاي آويز ZnO . قسمتهاي مختلف دو نوع برقگير 110KV و 220KV درشکل (3) نشان داده شده است.

همچنین سه آرایش مختّلف برای برقگیرهای آویز پلیمری در شکل (4) نشان داده شده است.

در شكل (4-a) برقكير آويز در هواي آزاد بروي خط انتقال ولتاژ زياد در ورودي يك پست فوق توزيع مي باشد. شكل (b-4) يك برقكير را بر روي فرم كاري در يك پست فوق توزيع نشان مي دهد و شكل(c-4) برقكير آويز را بر روي خط انتقال نشان مي هد.

5- كاربرد روش شبيه سازي بار

برقگير را به n قسمت تقسيم مي كنيم بطوريكه وريستورهاي ZnO داراي n-2 جزء و حلقه آويز و انتهاي برقگير هر كدام يك جزء باشند بدين صورت آنها را بوسيله بارهاي Q₁ و Q₂و 000 و Q_n شبيه سازي مي كنيم. حلقه يكنواخت كننده ميدان و هادي هاي ولتاژ بالا را كه ^هيشه تحت ولتاژ هستند با بارهاي $Q'_1, Q'_2, ..., Q'_k$ شبيه سازي مي كنيم. فرم كار براي برقگرهاي آويز در پست فوق توزيع و خط انتقال با بارهاي $Q''_m, Q''_2, ..., Q''_m$ شبيه سازي مي كنيم. شبيه سازي هاي فوق در شكل(5) نشان داده شده اند.

6- اصول آناليز توزيع پتانسيل

مطابق ًبا بخش ضمّيمَه رابطه بين بارهاي شبيه سازي شده [Qn=[Q1,Q2,..,Qn] و پتانسيل

: با شد: $V_n = [V_1, V_2, ..., V_n]^T$ $Q_n = P^{-1} V_n = BV_n$ (1)

بصورتي كه P ماتريس ضرايب پتانسيل و B ماتريس ضرايب ظرفيت هستند. (B=P⁻¹) تأثير ولتاژ زياد و ولتاژهاي صفر در شكل بطور غيرمستقيم در ماتريس P وجود دارد. لذا دياگرام مدار معادل براي رابطه (1) مطابق شكل (6) مي باشد. خازنهاي وريستورهاي ZnO در رابطه (1) منظور نگرديده اند ولي در دياگرام شكل (6) توسط Co مشخص گرديده اند. پتانسيل تمام گره هاي شكل براساس قانون كيرشهف بدست مي آيد.

7- تاثير زنجيرمقرہ بر توزيع پتانسيل روي برقگير

$$\begin{bmatrix} V \\ V' \end{bmatrix} = LU \tag{2}$$

 $V' = [V'_2, V'_3, ..., V'_{N-1}]^T$ بتانسيل عناصر برقگير و $V = [V_2, V_3, ..., V_{N-1}]^T$ بتانسيل عناصر زنجيرمقره و L ماتريس ضرايب مي باشد. لذا بتانسيل توزيع شده بر روي عناصر برقگيرماي آويز براساس رابطه (2) بدست مي آيند.

8- نتيجه گيري

برقگيرهاي اكسيد فلزي كه وسيله حفاظتي بسيار مهمي در شبكه هاي قدرت مي باشد به علت نداشتن فاصله هوايي هميشه تحت ولتاژ بهره برداري قرار دارند. توزيع پتانسيل به روي ستون قرصهاي ZnO متأثر از ظرفيت خازني بين وريستورها و زمين مي باشد. اين پتانسيل معمولاً در قسمتي

از برقگیر که تحت ولتاژ است بیشتر می باشد و اگر چگونگی اصلاح توزيع پتانسيل بروي وريستورهاي ZnO در طراحی برقكّر مورّدٌ بزرسي قَرار نكّرفته باشد، مسلماً عدم توزيعً بر<u>حدر بررحي مروحي مروحي</u> يكنواخت پتانسيل باعث ناپايداري حرارتي و كامش عمر برقگير خواهد شد. يكي از روشها جهت آناليز توزيع پتانسيل در برقگيرهاي آويز ZnO تبديل ميدان الکتريکي به مدار الكتربكي مي باشد. 9- ضميمه براساس روش شبيه سازي بار رابطه بن بار شبيه سازي شده و ولتاژمتناظر براي تمام عناصر شبيه سازي به صورت زير می باشد: $V_a = \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} Q_a$ (A.1) Z,Y,X ماتریس های ضرایب می باشند. بوسبله تفریق سطر K+1 از I تا K در معادله (A.1) داریم $V_a' = \begin{bmatrix} X' \\ Y' \\ Z \end{bmatrix} Q_n$ (A.2) $V'_{a} = \begin{bmatrix} 0, ..., 0, V_{1}, ..., V_{n}, 0, ..., 0 \end{bmatrix}^{T}$ (A.3) k*(n+n) k*(k+n+m) ماترىس X' $\mathbf{k}^*(\mathbf{n+n})$ ماتریس $\mathbf{k}^{\prime\prime}$ و $X^{\prime\prime}$ ماتریس \mathbf{k} $V_a' = \begin{bmatrix} E & X'' \\ Y \\ Z \end{bmatrix} Q_a'$ $Q'_{q} = [q_{1},...,q_{k},Q_{1},...,Q_{n},Q''_{1},...,Q''_{m}]^{T}$ ۲′ و ′Z ماتریس های (n+m) و (m*(n+m هستند. (A.4) $V_a' = \begin{bmatrix} E & X'' \\ 0 & Y' \\ 0 & Z' \end{bmatrix} Q_a'$. ماتريس m*m و Z' ماتريس m*n مي باشند E $V_a' = \begin{bmatrix} E & X'' \\ 0 & Y' \\ 0 & Z'' & E' \end{bmatrix} Q_a''$ (A.5)

$$Q_{a}'' = \begin{bmatrix} q_{1}, ..., q_{k}, Q_{1}, ..., Q_{n}, q_{1}'', ..., q_{m}'' \end{bmatrix}^{T}$$

$$\mathbf{n} * \mathbf{n} \quad \mathbf{n} = \begin{bmatrix} E & X'' \\ 0 & P & 0 \end{bmatrix} Q_{a}''$$
(A.6)

$$\begin{bmatrix} 0 & Z'' & E' \end{bmatrix}^{-1}$$
 ابطه بن بار برقگیر و بتانسیل به صورت زیر مے باشد.

ر ابطه بين بار برتگير و پتانسيل به صورت زير مي باشد. $V_n = PQ_n$ (A.7) $V_n = [V_1,...,V_n]^T$ $Q_n = [Q_1,...,Q_n]^T$

$$Q_{n} = P^{-} V_{n} = B V_{n}$$
(A.8)

$$Q_{i} = B_{i,1} V_{1} + B_{i,2} V_{2} + \dots + B_{i,n} V_{n}$$
(A.9)

$$Q_{i} = \sum_{j=1}^{n} B_{i,j} V_{i} + \sum_{j=1, j \neq i}^{n} (-B_{i,j}) (V_{i} - V_{j}) = K_{i,g} V_{i} + \sum_{j=1, j \neq i}^{n} K_{i,j} (V_{i} - V_{j})$$
(A.10)

كه $K_{ig} = \sum_{j=1}^{n} B_{i,j}$ ظرفيت خازني خودي براي نمايش ظرفيت خازني بين وريستور i ام و زمين مي باشد و -=(i,j=1,2,...,n,i≠j) K_{i,j} بين وريستور i ام و زمين مي باشد و B_{i,j} نشان دهنده B_{i,j} ظرفيت خازني القائي است بطوريكه B_{i,j} نشان دهنده علامت منفي در مدار معادل شكل(6) مي باشد.

10- شکلها به ترتیب شماره



شکل(2)- توزیع شدت میدان در طول

ستون بدنه

برقگیر و استفاده از حلقه یکنواخت کننده میدان



شكل(3) - برقگيرهاي آويزي zno با محفظه پليمري



شكل(4) – آرايشهاي برقگير آويزي a : ورودي به پست b : فريم پست توزيع c : خط انتقال



شكل(5) - آرايش بارهاي شبيه سازي شده



شكل(6)- دياگرام مدار معادل الكتريكي بروي ستون برقگير



شكل(7)- مدار معادل الكتريكي برقكير همراه با زنجيرمقره

11- **فهرست مراجع** 1- رضا باوفا طوسي، «برقگيرهاي ZnO و بررسي پايداري حرارتي و بدست آوردن منحني مشخصه وريستورهاي اکسيد روي» نصير، زمستان 82

[2] J.He, "Research on High Voltage Polmeric ZnO Surge Arrester," Ph.D. dissertation, T singhua University, beijing, china, 1993.

[3] M.Oyama, I.Ohshima, M. Hoda, M. Yamashita, and S.Kojima, "Analytical and experimental approach to the voltage distribution on gapless zinc – oxide surge arresters, IEEE Trans. Power App. Syst. Vol. PAS-100, pp.4621-4627, Nov. 1981.

[4] S. Kojima , M. Oyama , and M. Yamashita, "potential distributions of metal oxide surge arresters under various of environmental conditions, IEEE Trans. Power Deliver, Vol, PWRD-3, pp. 984-989, Jul 1988.

[5] Z. J. Csendes and J.R. Hamann, "Surge arrester voltage distribution analysis by the finite element method" IEEE Trans. Power App. Syst. Vol. PAS-100, pp. 1803-1806, Apr. 1981.

[6] W. Que and S.A. Sebo, "Electric field and potential distributions along dr and clean nonceramic insulators," in Proc. Elect. Insulation Elect. Manufacturing Coil Winding Conf., Cincinnati, OH, USA, Oct. 16-18,2001, pp. 437-440.

[7] I. Sebestn, "Electric-field calculation for HV insulators using domain decomposition method," IEEE Trans. Magn., vol. 38, pp. 1213-1216, Mar. 2002.